



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**OPEL Movano Fg**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000W8F

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



OPEL

|             |  |                   |                  |
|-------------|--|-------------------|------------------|
| Modèle      | Movano Fg  | Boîte             | Manuelle         |
| Carburant   | Diesel   | Date MEC          | 25-05-2021       |
| 1ère main   | OUI  | Puissance Fiscale | 9 CV             |
| KM compteur | 90570 KM   | Origine véhicule  | WW Maroc         |
| Finition    | Movano Fg II - Ph1 - F3500 L2H2 2.3 CDTI BVM 125ch | Carrosserie       | Fourgon / Cabine |

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

😊 Bon état    
 😊 État d'usure    
 😞 Mauvais état    
 ☒ Non évalué

### Section Châssis

|                        |   |                    |   |                     |   |
|------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|
| Etat des longerons     | 😊 | Etat des traverses | 😊 | Traces de corrosion | 😊 |
| Fixations des renforts | 😊 |                    |   |                     |   |

### Etat extérieur

|                     |   |                         |   |                             |   |
|---------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| Voile de peinture   | ✗ | Teinte de la voiture    | 😊 | Etat capot                  | 😊 |
| Pare-brise avant    | 😊 | Ouverture portes        | 😊 | Alignement des éléments     | 😊 |
| Etat male arrière   | 😊 | Etat pare-brise arrière | 😊 | Conformité Serie vitres     | 😊 |
| Centrage des roues  | 😊 | Rétroviseurs            | 😊 | Etat des feux               | 😞 |
| Présence de rouille | 😊 | Etat des jantes         | 😊 | Présence du pneu de secours | ✗ |

### Intérieur du véhicule

|                            |   |                       |   |                                    |   |
|----------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|---|
| Sièges Avants              | 😊 | Sièges Arrières       | 😊 | Planches de bord                   | 😊 |
| État rétroviseur intérieur | 😊 | Panneaux de portes    | 😊 | Garniture du ciel de toit/pavillon | 😊 |
| Plage arrière              | 😊 | Ceintures de sécurité | 😊 | Usure des commandes                | 😊 |
| Frein à main               | 😊 |                       |   |                                    |   |

### Moteur

|                                   |   |                    |   |                                    |   |
|-----------------------------------|---|--------------------|---|------------------------------------|---|
| Souffle au bouchon d'huile        | 😊 | Qualité de l'huile | 😊 | Qualité liquide de refroidissement | 😊 |
| Présence de fumée à l'échappement | 😊 | Sonorité du moteur | 😊 | Bloc compteur (jauges,cadrans...)  | 😊 |
| Vibrations moteurs                | 😊 |                    |   |                                    |   |

### Essai Routier

|                       |   |                        |   |                       |   |
|-----------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|
| Conditions de l'essai | ☒ | Démarrage véhicule     | ☒ | Pédale d'embrayage    | ☒ |
| Passage de vitesses   | ☒ | Accélération           | ☒ | Vibrations mécaniques | ☒ |
| Tenue de route        | ☒ | Présence de bruits     | ☒ | Présence d'odeurs     | ☒ |
| Freinage / Ralenti    | ☒ | Passage marche arrière | ☒ |                       |   |

### Consommables

|                        |     |                      |     |                   |     |
|------------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|
| Usure des pneus        | 75% | Usure des plaquettes | 25% | Usure des disques | 25% |
| Usure des amortisseurs | 25% | Etat de batterie     | 😊   |                   |     |



## Conformité Kilométrage

## Fonctionnement des options

Climatisation 😊

Commandes au volant 😊

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✔️

Carte grise au nom du vendeur ✔️

Usage du véhicule

Vitres latérales 😊

Ecran 😊

Conformité plaque constructeur ✔️

Présence 2e clé ✔️

Conforme

😊

😊

✔️

✔️

Etat du véhicule


Radar de recul 😊

Main levée ou carte grise non barrée ❌

Conforme

😊

## MAQUETTE



| Pièce                | Problème  |
|----------------------|-----------|
| Aile arrière droite  | Rayure    |
| Porte arrière droite | Rayure    |
| Hayon                | Rayure    |
| Aile arrière gauche  | Rayure    |
| Aile avant gauche    | Rayure    |
| Phare avant gauche   | Impact    |
| Pare-brise           | Rayure    |
| Bouclier avant       | Rayure    |
| Pneu avant gauche    | Usure 75% |
| Pneu avant droit     | Usure 75% |
| Pneu arrière gauche  | Usure 75% |
| Pneu arrière droit   | Usure 75% |



## Synthés de l'expertise

|                        |                                     |            |           |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| État moteur            | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| Essai routier          | <input checked="" type="checkbox"/> | Non évalué | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
| État consommable       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★ ★ ★ ☆ ☆ |

