



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



## RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000XGW

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. Le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email : [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



PEUGEOT

|             |                                      |                   |             |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| Modèle      | 2008                                 | Boîte             | Automatique |
| Carburant   | Diesel                               | Date MEC          | 02-03-2022  |
| 1ère main   | OUI                                  | Puissance Fiscale | 6 CV        |
| KM compteur | 112970 KM                            | Origine véhicule  | WW Maroc    |
| Finition    | 2008 II - Ph1 - 1.5 HDI GT BVA 131ch | Carrosserie       | SUV / 4x4   |

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état

État d'usure

Mauvais état

Non évalué

### Section Châssis

|                        |  |                    |  |                     |  |
|------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|
| Etat des longerons     |  | Etat des traverses |  | Traces de corrosion |  |
| Fixations des renforts |  |                    |  |                     |  |

### Etat extérieur

|                     |  |                         |  |                             |  |
|---------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| Voile de peinture   |  | Teinte de la voiture    |  | Etat capot                  |  |
| Pare-brise avant    |  | Ouverture portes        |  | Alignement des éléments     |  |
| Etat male arrière   |  | Etat pare-brise arrière |  | Conformité Serie vitres     |  |
| Centrage des roues  |  | Rétroviseurs            |  | Etat des feux               |  |
| Présence de rouille |  | Etat des jantes         |  | Présence du pneu de secours |  |

### Intérieur du véhicule

|                            |  |                       |  |                                    |  |
|----------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|
| Sièges Avants              |  | Sièges Arrières       |  | Planches de bord                   |  |
| État rétroviseur intérieur |  | Panneaux de portes    |  | Garniture du ciel de toit/pavillon |  |
| Plage arrière              |  | Ceintures de sécurité |  | Usure des commandes                |  |
| Frein à main               |  |                       |  |                                    |  |

### Moteur

|                                   |  |                    |  |                                    |  |
|-----------------------------------|--|--------------------|--|------------------------------------|--|
| Souffle au bouchon d'huile        |  | Qualité de l'huile |  | Qualité liquide de refroidissement |  |
| Présence de fumée à l'échappement |  | Sonorité du moteur |  | Bloc compteur (jauges,cadrans...)  |  |

### Vibrations moteurs

|                       |  |                    |  |                       |  |
|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|
| Conditions de l'essai |  | Démarrage véhicule |  | Pédale d'embrayage    |  |
| Passage de vitesses   |  | Accélération       |  | Vibrations mécaniques |  |

### Tenue de route

|                    |  |                        |  |                   |  |
|--------------------|--|------------------------|--|-------------------|--|
| Présence de bruits |  | Présence de bruits     |  | Présence d'odeurs |  |
| Freinage / Ralenti |  | Passage marche arrière |  |                   |  |

### Consommables

|                        |     |                      |     |                   |     |
|------------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|
| Usure des pneus        | 50% | Usure des plaquettes | 50% | Usure des disques | 50% |
| Usure des amortisseurs | 50% | Etat de batterie     |     |                   |     |




Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email : contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma



## Conformité Kilométrage

| Carnet Entretien                  | Complet | Usage du véhicule              | Conforme | Etat du véhicule                     | Conforme |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| <b>Fonctionnement des options</b> |         |                                |          |                                      |          |
| Climatisation                     | 😊       | Vitres latérales               | 😊        | Radar de recul                       | 😊        |
| Commandes au volant               | 😊       | Ecran                          | 😊        |                                      |          |
| <b>Conformité administrative</b>  |         |                                |          |                                      |          |
| Conformité plaque immatriculation | ✓       | Conformité plaque constructeur | ✓        | Main levée ou carte grise non barrée | ✓        |
| Carte grise au nom du vendeur     | ✓       | Présence 2e clé                | ✓        |                                      |          |

## MAQUETTE



| Pièce                | Problème |
|----------------------|----------|
| Capot                | Rayure   |
| Porte avant droite   | Peinture |
| Porte arrière droite | Peinture |
| Aile arrière droite  | Peinture |



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email : contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma



## Synthés de l'expertise

|                        |                                     |            |  |
|------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| État moteur            | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| Essai routier          | <input checked="" type="checkbox"/> | Non évalué |  |
| État consommable       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO  
KIFAL SERVICES - Email : contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

