



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**PEUGEOT 3008**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000V70

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



PEUGEOT

Modèle	3008	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	22-09-2020
1ère main	OUI	Puissance Fiscale	8 CV
KM compteur	83734 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	3008 II - Ph1 - 2.0 HDi Allure BVA 150ch	Carrosserie	SUV / 4x4

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons Etat des traverses Traces de corrosion

Fixations des renforts

### Etat extérieur

Voile de peinture Teinte de la voiture Etat capot

Pare-brise avant Ouverture portes Alignement des éléments

Etat male arrière Etat pare-brise arrière Conformité Serie vitres

Centrage des roues Rétroviseurs Etat des feux

Présence de rouille Etat des jantes Présence du pneu de secours

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants Sièges Arrières Planches de bord

État rétroviseur intérieur Panneaux de portes Garniture du ciel de toit/pavillon

Plage arrière Ceintures de sécurité Usure des commandes

Frein à main

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile Qualité de l'huile Qualité liquide de refroidissement

Présence de fumée à l'échappement Sonorité du moteur Bloc compteur (jauges,cadrans...)

Vibrations moteurs

### Essai Routier

Conditions de l'essai Démarrage véhicule Pédale d'embrayage

Passage de vitesses Accélération Vibrations mécaniques

Tenue de route Présence de bruits Présence d'odeurs

Freinage / Ralenti Passage marche arrière

### Consommables

Usure des pneus 75% Usure des plaquettes 50% Usure des disques 50%

Usure des amortisseurs 50% Etat de batterie



## Conformité Kilométrage


## Fonctionnement des options

Climatisation	😊	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
Commandes au volant	😊	Vitres latérales	😊	Radar de recul	😊
		Ecran	😊		

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✅	Conformité plaque constructeur	✅	Main levée ou carte grise non barrée	❌
Carte grise au nom du vendeur	❌	Présence 2e clé	❌		

## MAQUETTE



Pièce	Problème
Bouclier arrière	Impact
Bouclier arrière	Rayure
Bouclier avant	Impact
Pneu arrière gauche	Usure 75%
Pneu arrière droit	Usure 75%
Pneu avant droit	Usure 50%
Pneu avant gauche	Usure 50%
Jante alliage avant gauche	Rayure



## Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
Essai routier	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★☆☆☆☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆

