



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**PEUGEOT 3008**

Ville

MARRAKECH

Référence De Véhicule

VEH0000VZH

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



PEUGEOT

Modèle	3008	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	25-02-2022
1ère main	OUI	Puissance Fiscale	8 CV
KM compteur	72514 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	3008 II - Ph1 - 2.0 HDi GT Line BVA 180ch	Carrosserie	SUV / 4x4

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons	😊	Etat des traverses	😊	Traces de corrosion	😊
Fixations des renforts	😊				

### Etat extérieur

Voile de peinture	✗	Teinte de la voiture	😊	Etat capot	😊
Pare-brise avant	😊	Ouverture portes	😊	Alignement des éléments	😊
Etat male arrière	😊	Etat pare-brise arrière	😊	Conformité Serie vitres	😊
Centrage des roues	😊	Rétroviseurs	😊	Etat des feux	😊
Présence de rouille	😊	Etat des jantes	😊	Présence du pneu de secours	✅

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants	😊	Sièges Arrières	😊	Planches de bord	😊
État rétroviseur intérieur	😊	Panneaux de portes	😊	Garniture du ciel de toit/pavillon	😊
Plage arrière	😊	Ceintures de sécurité	😊	Usure des commandes	😊
Frein à main	😊				

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile	😊	Qualité de l'huile	😊	Qualité liquide de refroidissement	😊
Présence de fumée à l'échappement	😊	Sonorité du moteur	😊	Bloc compteur (jauges,cadrams...)	😊
Vibrations moteurs	😊				

### Essai Routier

Conditions de l'essai	😊	Démarrage véhicule	😊	Pédale d'embrayage	⊗
Passage de vitesses	😊	Accélération	😊	Vibrations mécaniques	😊
Tenue de route	😊	Présence de bruits	😊	Présence d'odeurs	😊
Freinage / Ralenti	😊	Passage marche arrière	😊		

### Consommables

Usure des pneus	75%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	😊		



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Partiel Usage du véhicule Conforme Etat du véhicule Conforme

## Fonctionnement des options

Climatisation 😊 Vitres latérales 😊 Radar de recul 😊


Commandes au volant 😊 Ecran 😊

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✅ Conformité plaque constructeur ✅ Main levée ou carte grise non barrée ✅

Carte grise au nom du vendeur ✅ Présence 2e clé ✅

## MAQUETTE



Pièce	Problème
Aile avant droite	Rayure
Bouclier arrière	Rayure
Porte arrière gauche	Rayure
Capot	Rayure



## Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆
Essai routier	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆

