



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



PEUGEOT 308

Ville

FES

Référence De Véhicule

VEH0000TC4

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



PEUGEOT

Modèle	308	Boîte	Manuelle
Carburant	Diesel	Date MEC	31-08-2018
1ère main	NON	Puissance Fiscale	6 CV
KM compteur	71962 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	308 II - Ph2 - 1.6 HDi Active BVM 92ch	Carrosserie	Compacte

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons Etat des traverses Traces de corrosion

Fixations des renforts

Etat extérieur

Voile de peinture Teinte de la voiture Etat capot

Pare-brise avant Ouverture portes Alignement des éléments

Etat male arrière Etat pare-brise arrière Conformité Serie vitres

Centrage des roues Rétroviseurs Etat des feux

Présence de rouille Etat des jantes Présence du pneu de secours

Intérieur du véhicule

Sièges Avants Sièges Arrières Planches de bord

État rétroviseur intérieur Panneaux de portes Garniture du ciel de toit/pavillon

Plage arrière Ceintures de sécurité Usure des commandes

Frein à main

Moteur

Souffle au bouchon d'huile Qualité de l'huile Qualité liquide de refroidissement

Présence de fumée à l'échappement Sonorité du moteur Bloc compteur (jauges,cadrans...)

Vibrations moteurs

Essai Routier

Conditions de l'essai Démarrage véhicule Pédale d'embrayage

Passage de vitesses Accélération Vibrations mécaniques

Tenue de route Présence de bruits Présence d'odeurs

Freinage / Ralenti Passage marche arrière

Consommables

Usure des pneus 25% Usure des plaquettes 25% Usure des disques 25%

Usure des amortisseurs 25%



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Complet Usage du véhicule Conforme Etat du véhicule Conforme


Fonctionnement des options

Climatisation 😊 Vitres latérales 😊 Radar de recul 😊
Commandes au volant 😊 Ecran 😊

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✅ Conformité plaque constructeur ✅ Main levée ou carte grise non barrée ✅
Carte grise au nom du vendeur ✅ Présence 2e clé ✅

MAQUETTE



Pièce	Problème
Aile avant gauche	Peinture
Aile avant droite	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Porte avant droite	Rayure
Porte avant gauche	Rayure



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Essai routier	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★

