



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**PORSCHE Cayenne**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000UEH

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



PORSCHE

|             |                                     |                   |              |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Modèle      | Cayenne                             | Boîte             | Automatique  |
| Carburant   | Diesel                              | Date MEC          | 02-05-2012   |
| 1ère main   | NON                                 | Puissance Fiscale | 12 CV        |
| KM compteur | 238624 KM                           | Origine véhicule  | Importé neuf |
| Finition    | Cayenne II - Ph1 - Diesel BVA 240ch | Carrosserie       | SUV / 4x4    |

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état    
 État d'usure    
 Mauvais état    
 Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons     Etat des traverses     Traces de corrosion

Fixations des renforts

### Etat extérieur

Voile de peinture     Teinte de la voiture     Etat capot

Pare-brise avant     Ouverture portes     Alignement des éléments

Etat male arrière     Etat pare-brise arrière     Conformité Serie vitres

Centrage des roues     Rétroviseurs     Etat des feux

Présence de rouille     Etat des jantes     Présence du pneu de secours

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants     Sièges Arrières     Planches de bord

État rétroviseur intérieur     Panneaux de portes     Garniture du ciel de toit/pavillon

Plage arrière     Ceintures de sécurité     Usure des commandes

Frein à main

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile     Qualité de l'huile     Qualité liquide de refroidissement

Présence de fumée à l'échappement     Sonorité du moteur     Bloc compteur (jauges,cadrams...)

Vibrations moteurs

### Essai Routier

Conditions de l'essai     Démarrage véhicule     Pédale d'embrayage

Passage de vitesses     Accélération     Vibrations mécaniques


Tenue de route     Présence de bruits     Présence d'odeurs

Freinage / Ralenti     Passage marche arrière

### Consommables

Usure des pneus 25%     Usure des plaquettes 25%     Usure des disques 25%

Usure des amortisseurs 25%



## Conformité Kilométrage

|                   |          |                  |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
|-------------------|----------|------------------|----------|


## Fonctionnement des options

|                     |   |                  |   |                |   |
|---------------------|---|------------------|---|----------------|---|
| Climatisation       | 😊 | Vitres latérales | 😊 | Radar de recul | 😊 |
| Commandes au volant | 😊 | Ecran            | 😊 |                |   |

## Conformité administrative

|                                   |    |                                |    |                                      |    |
|-----------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| Conformité plaque immatriculation | ✔️ | Conformité plaque constructeur | ✔️ | Main levée ou carte grise non barrée | ✔️ |
| Carte grise au nom du vendeur     | ✔️ | Présence 2e clé                | ✔️ |                                      |    |

## MAQUETTE



| Pièce                      | Problème |
|----------------------------|----------|
| Bouclier avant             | Peinture |
| Bouclier arrière           | Peinture |
| Aile arrière gauche        | Peinture |
| Aile arrière droite        | Peinture |
| Jante alliage avant droite | Rayure   |



## Synthés de l'expertise

|                        |                                     |            |        |
|------------------------|-------------------------------------|------------|--------|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| État moteur            | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| Essai routier          | <input checked="" type="checkbox"/> | Non évalué | ☆☆☆☆☆☆ |
| État consommable       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★☆☆ |

