



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**PORSCHE Macan**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000VFH

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



PORSCHE

Modèle	Macan	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	02-03-2016
1ère main	NON	Puissance Fiscale	12 CV
KM compteur	83736 KM	Origine véhicule	Importé neuf
Finition	Macan I - Ph1 - 3.0 V6 S Diesel PDK BVR 258ch	Carrosserie	SUV / 4x4

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état    
 État d'usure    
 Mauvais état    
 Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons		Etat des traverses		Traces de corrosion	
Fixations des renforts					

### Etat extérieur

Voile de peinture		Teinte de la voiture		Etat capot	
Pare-brise avant		Ouverture portes		Alignement des éléments	
Etat male arrière		Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	
Centrage des roues		Rétroviseurs		Etat des feux	
Présence de rouille		Etat des jantes		Présence du pneu de secours	

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants		Sièges Arrières		Planches de bord	
État rétroviseur intérieur		Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	
Plage arrière		Ceintures de sécurité		Usure des commandes	
Frein à main					

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile		Qualité de l'huile		Qualité liquide de refroidissement	
Présence de fumée à l'échappement		Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrams...)	
Vibrations moteurs					

### Essai Routier

Conditions de l'essai		Démarrage véhicule		Pédale d'embrayage	
Passage de vitesses		Accélération		Vibrations mécaniques	
Tenue de route		Présence de bruits		Présence d'odeurs	
Freinage / Ralenti		Passage marche arrière			

### Consommables

Usure des pneus	75%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%
Usure des amortisseurs	50%				



## Conformité Kilométrage

## Fonctionnement des options

Climatisation 😊

Commandes au volant 😊

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✔️

Carte grise au nom du vendeur ✔️

Usage du véhicule

Vitres latérales 😊

Ecran 😊

Conformité plaque constructeur ✔️

Présence 2e clé ✔️

Conforme

😊

😊

✔️

✔️

Etat du véhicule


Radar de recul 😊

Main levée ou carte grise non barrée ✔️

Conforme

😊

## MAQUETTE



Pièce	Problème
Bouclier avant	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture



## Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Essai routier	<input checked="" type="checkbox"/>	Non évalué	☆☆☆☆☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★☆☆☆

