



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**VOLKSWAGEN Arteon**

Ville

AGADIR

Référence De Véhicule

VEH0000S45

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



VOLKSWAGEN

Modèle Arteon  
Carburant Diesel  
1ère main NON  
KM compteur 114886 KM  
Finition Arteon I - Ph1 - 2.0 TDI Business BVR 150ch

Boîte Automatique  
Date MEC 26-11-2018  
Puissance Fiscale 8 CV  
Origine véhicule WW Maroc  
Carrosserie Berline

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons 😊

Fixations des renforts 😊

Etat des traverses 😊

Traces de corrosion 😊

### Etat extérieur

Voile de peinture ❌

Pare-brise avant 😊

Etat male arrière 😊

Centrage des roues 😊

Présence de rouille 😊

Teinte de la voiture 😊

Ouverture portes 😊

Etat pare-brise arrière 😊

Rétroviseurs 😊

Etat des jantes 😊

Etat capot 😊

Alignement des éléments 😊

Conformité Serie vitres 😊

Etat des feux 😊

Présence du pneu de secours ✅

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants 😊

État rétroviseur intérieur 😊

Plage arrière 😊

Frein à main 😊

Sièges Arrières 😊

Panneaux de portes 😊

Ceintures de sécurité 😊

Planches de bord 😊

Garniture du ciel de toit/pavillon ❌

Usure des commandes 😊

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile 😊

Présence de fumée à l'échappement 😊

Vibrations moteurs 😊

Qualité de l'huile 😊

Sonorité du moteur 😊

Qualité liquide de refroidissement 😊

Bloc compteur (jauges,cadrams...) 😊

### Essai Routier

Conditions de l'essai ❌

Passage de vitesses ❌

Tenue de route ❌

Freinage / Ralenti ❌

Démarrage véhicule ❌

Accélération ❌

Présence de bruits ❌

Passage marche arrière ❌

Pédale d'embrayage ❌

Vibrations mécaniques ❌

Présence d'odeurs ❌

### Consommables

Usure des pneus 25%

Usure des amortisseurs 25%

Usure des plaquettes 25%

Usure des disques 50%



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Partiel

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

## Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée ✗


Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



## MAQUETTE



| Pièce                | Problème |
|----------------------|----------|
| Aile avant droite    | Peinture |
| Aile avant gauche    | Peinture |
| Bouclier avant       | Peinture |
| Capot                | Peinture |
| Bouclier arrière     | Peinture |
| Aile arrière droite  | Peinture |
| Aile arrière gauche  | Peinture |
| Porte arrière droite | Peinture |
| Porte avant droite   | Peinture |
| Porte avant gauche   | Peinture |
| Porte arrière gauche | Peinture |



Synthés de l'expertise

|                        |                          |            |  |
|------------------------|--------------------------|------------|--|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/> | Non évalué |  |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/> | Non évalué |  |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/> | Non évalué |  |
| État moteur            | <input type="checkbox"/> | Non évalué |  |
| Essai routier          | <input type="checkbox"/> | Non évalué |  |
| État consommable       | <input type="checkbox"/> | Non évalué |  |

