



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**VOLKSWAGEN Tiguan**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000T2D

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



VOLKSWAGEN

|             |  |                   |              |
|-------------|--|-------------------|--------------|
| Modèle      | Tiguan   | Boîte             | Automatique  |
| Carburant   | Diesel   | Date MEC          | 01-02-2019   |
| 1ère main   | NON  | Puissance Fiscale | 8 CV         |
| KM compteur | 149539 KM  | Origine véhicule  | Importé neuf |
| Finition    | Tiguan II - Ph1 - 2.0 Bi-TDI R-Line 4 motion BVA 240ch | Carrosserie       | SUV / 4x4    |

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état    
 État d'usure    
 Mauvais état    
 Non évalué

### Section Châssis

|                        |  |                    |  |                     |  |
|------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|
| Etat des longerons     |  | Etat des traverses |  | Traces de corrosion |  |
| Fixations des renforts |  |                    |  |                     |  |

### Etat extérieur

|                     |  |                         |  |                             |  |
|---------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| Voile de peinture   |  | Teinte de la voiture    |  | Etat capot                  |  |
| Pare-brise avant    |  | Ouverture portes        |  | Alignement des éléments     |  |
| Etat male arrière   |  | Etat pare-brise arrière |  | Conformité Serie vitres     |  |
| Centrage des roues  |  | Rétroviseurs            |  | Etat des feux               |  |
| Présence de rouille |  | Etat des jantes         |  | Présence du pneu de secours |  |

### Intérieur du véhicule

|                            |  |                       |  |                                    |  |
|----------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|
| Sièges Avants              |  | Sièges Arrières       |  | Planches de bord                   |  |
| État rétroviseur intérieur |  | Panneaux de portes    |  | Garniture du ciel de toit/pavillon |  |
| Plage arrière              |  | Ceintures de sécurité |  | Usure des commandes                |  |
| Frein à main               |  |                       |  |                                    |  |

### Moteur

|                                   |  |                    |  |                                    |  |
|-----------------------------------|--|--------------------|--|------------------------------------|--|
| Souffle au bouchon d'huile        |  | Qualité de l'huile |  | Qualité liquide de refroidissement |  |
| Présence de fumée à l'échappement |  | Sonorité du moteur |  | Bloc compteur (jauges,cadrans...)  |  |
| Vibrations moteurs                |  |                    |  |                                    |  |

### Essai Routier

|                       |  |                        |  |                       |  |
|-----------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|
| Conditions de l'essai |  | Démarrage véhicule     |  | Pédale d'embrayage    |  |
| Passage de vitesses   |  | Accélération           |  | Vibrations mécaniques |  |
| Tenue de route        |  | Présence de bruits     |  | Présence d'odeurs     |  |
| Freinage / Ralenti    |  | Passage marche arrière |  |                       |  |

### Consommables

|                        |     |                      |     |                   |     |
|------------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|
| Usure des pneus        | 50% | Usure des plaquettes | 50% | Usure des disques | 50% |
| Usure des amortisseurs | 50% | Etat de batterie     |     |                   |     |



## Conformité Kilométrage

## Fonctionnement des options

Climatisation 😊

Commandes au volant 😊

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✔️

Carte grise au nom du vendeur ✔️

Usage du véhicule

Vitres latérales 😊

Ecran 😊

Conformité plaque constructeur ✔️

Présence 2e clé ✔️

Conforme

😊

😊

✔️

✔️

Etat du véhicule


Radar de recul 😊

Main levée ou carte grise non barrée ✔️

Conforme

😊

## MAQUETTE



| Pièce              | Problème |
|--------------------|----------|
| Porte avant gauche | Rayure   |



## Synthés de l'expertise

|                        |                                     |            |       |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-------|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| État moteur            | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| Essai routier          | <input checked="" type="checkbox"/> | Non évalué | ☆☆☆☆☆ |
| État consommable       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |

