



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



VOLKSWAGEN Touareg

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000WWF

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



VOLKSWAGEN

Modèle	Touareg	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	20-05-2021
1ère main	NON	Puissance Fiscale	12 CV
KM compteur	103847 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Touareg II - Ph2 - 3.0 V6 TDI Confort + BVA 259ch	Carrosserie	SUV / 4x4

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons Etat des traverses Traces de corrosion

Fixations des renforts

Etat extérieur

Voile de peinture Teinte de la voiture Etat capot

Pare-brise avant Ouverture portes Alignement des éléments

Etat male arrière Etat pare-brise arrière Conformité Serie vitres

Centrage des roues Rétroviseurs Etat des feux

Présence de rouille Etat des jantes Présence du pneu de secours

Intérieur du véhicule

Sièges Avants Sièges Arrières Planches de bord

État rétroviseur intérieur Panneaux de portes Garniture du ciel de toit/pavillon

Plage arrière Ceintures de sécurité Usure des commandes

Frein à main

Moteur

Souffle au bouchon d'huile Qualité de l'huile Qualité liquide de refroidissement

Présence de fumée à l'échappement Sonorité du moteur Bloc compteur (jauges,cadrams...)

Vibrations moteurs

Essai Routier

Conditions de l'essai Démarrage véhicule Pédale d'embrayage

Passage de vitesses Accélération Vibrations mécaniques

Tenue de route Présence de bruits Présence d'odeurs

Freinage / Ralenti Passage marche arrière

Consommables

Usure des pneus 50% Usure des plaquettes 50% Usure des disques 50%

Usure des amortisseurs 50% Etat de batterie



Conformité Kilométrage


Fonctionnement des options

	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Non Conforme
Climatisation	😊	😊	Radar de recul	😊
Commandes au volant	😊	😊		

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✅	Conformité plaque constructeur	✅	Main levée ou carte grise non barrée	✅
Carte grise au nom du vendeur	✅	Présence 2e clé	✅		

MAQUETTE



Pièce	Problème
Porte avant droite	Impact
Aile arrière droite	Rayure
Aile arrière droite	Rayure
Bouclier arrière	Rayure
Bouclier arrière	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Impact
Porte arrière gauche	Peinture
Porte avant gauche	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Aile avant gauche	Impact
Bouclier avant	Peinture
Bouclier avant	Rayure
Aile avant droite	Peinture
Porte arrière droite	Impact
Pneu avant gauche	Usure 50%



Pièce	Problème	Solution	Valeur
Pneu avant droit	Usure 50%		
Jante alliage arrière droite	Rayure		
Jante alliage avant droite	Rayure		
Jante alliage avant gauche	Rayure		
Jante alliage arrière gauche	Rayure		
Bas de caisse gauche	Impact		
Hayon	Impact		
Bouclier arrière	Impact		
Garniture de siège avant	Autre défaut		

Synthés de l'expertise

État Carrosserie

Non évalué



Esthétique extérieur

Non évalué



Fonctionnement options

Non évalué



État moteur

Non évalué



Essai routier

Non évalué



État consommable

Non évalué

