



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



VOLVO S60

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000Z21

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



Modèle S60
Carburant Diesel
1ère main NON
KM compteur 164622 KM
Finition S60 II - Ph2 - D4 Inscription BVA 181ch

Boîte Automatique
Date MEC 25-04-2019
Puissance Fiscale 8 CV
Origine véhicule WW Maroc
Carrosserie Berline

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons	😊	Etat des traverses	😊	Traces de corrosion	😊
Fixations des renforts	😊				

Etat extérieur

Voile de peinture	✗	Teinte de la voiture	😊	Etat capot	😊
Pare-brise avant	😊	Ouverture portes	😊	Alignement des éléments	😊
Etat male arrière	😊	Etat pare-brise arrière	😊	Conformité Serie vitres	😊
Centrage des roues	😊	Rétroviseurs	😊	Etat des feux	😊
Présence de rouille	😊	Etat des jantes	😊	Présence du pneu de secours	✗

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	😊	Sièges Arrières	😊	Planches de bord	😊
État rétroviseur intérieur	😊	Panneaux de portes	😊	Garniture du ciel de toit/pavillon	😊
Plage arrière	😊	Ceintures de sécurité	😊	Usure des commandes	😊
Frein à main	😊				

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	😊	Qualité de l'huile	😊	Qualité liquide de refroidissement	😊
Présence de fumée à l'échappement	😊	Sonorité du moteur	😊	Bloc compteur (jauges, cadrans...)	😊
Vibrations moteurs	😊				

Essai Routier

Conditions de l'essai	⊗	Démarrage véhicule	⊗	Pédale d'embrayage	⊗
Passage de vitesses	⊗	Accélération	⊗	Vibrations mécaniques	⊗
Tenue de route	⊗	Présence de bruits	⊗	Présence d'odeurs	⊗
Freinage / Ralenti	⊗	Passage marche arrière	⊗		

Consommables

Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	😊		



Conformité Kilométrage

Fonctionnement des options

Climatisation



Commandes au volant



Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Carte grise au nom du vendeur



Usage du véhicule

Vitres latérales

Ecran

Conforme



Etat du véhicule

Radar de recul

Conforme



Main levée ou carte grise non barrée




Conformité plaque constructeur



Présence 2e clé



MAQUETTE



Pièce	Problème
Hayon	Peinture
Bouclier arrière	Rayure
Bouclier avant	Rayure
Calandre	Rayure
Aile arrière droite	Rayure



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	☐	Non évalué	
Esthétique extérieur	☐	Non évalué	
Fonctionnement options	☐	Non évalué	
État moteur	☐	Non évalué	
Essai routier	☒	Non évalué	
État consommable	☐	Non évalué	

