

RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



⟨☼⟩ Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

AUDI A6



Ville: CASABLANCA


Référence De Véhicule : VEH0000ZBP

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE



État moteur

Essai routier

État consommable





Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZBP Page 1/4

Section Châssis

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				
Etat extérieur					
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture	Bon état	Etat capot	Bon état
Pare-brise avant	Bon état	Ouverture portes	Bon état	Alignement des éléments	Usure
Etat male arrière	Bon état	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Bon état
Centrage des roues	Bon état	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Bon état
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Bon état	Présence du pneu de	\otimes
Intérieur du véhicule			7,	secours	
Sièges Avants	Non évalué	Sièges Arrières	Non évalué	Planches de bord	Non évalué
État rétroviseur intérieur	Non évalué	Panneaux de portes	Non évalué	Garniture du ciel de toit/pavillon	Non évalué
Plage arrière	Non évalué	Ceintures de sécurité	Non évalué	Usure des commandes	Non évalué
Frein à main	Non évalué				
Moteur					
Souffle au bouchon d'huile	alus évalué	Qualité de l'huile	Non évalué	Qualité liquide de refroidissement	Non évalué
Présence de fumée à	Non évalué	Sonorité du moteur	Non évalué	Bloc compteur	Non évalué
l'échappement				(jauges,cadrans)	
Vibrations moteurs	Non évalué				
Essai Routier					
Conditions de l'essai	Non évalué	Démarrage véhicule	Non évalué	Pédale d'embrayage	Non évalué



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZBP

Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué		
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué		
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Non évalué				
Consommables							
Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%		
Usure des amortisseurs	50%	Etat de batterie	Bon état				
Conformité Kilométrage							
Carnet Entretien	Partiel			Etat du véhicule	Conforme		
Fonctionnement des	options						
Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état		
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état				
Conformité administrative							
Conformité plaque	\otimes	Conformité plaque	\otimes	Main levée ou carte	\otimes		
immatriculation		constructeur		grise non barrée			
Carte grise au nom du vendeur	\otimes	Présence 2e clé	\otimes				
MAQUETTE	Q	<i>b</i> ,					
		O-					
C	D.						
U)						
				A			



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZBP

Coté conducteur

Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Piéce	Probléme
Aile arrière gauche	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Bouclier avant	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Aile avant droite	Peinture





Page 4/4 ID: #VEH0000ZBP