

## RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



⟨☼⟩ Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

**AUDI Q7** 



Ville: CASABLANCA

Référence De Véhicule :


VEH0000ZNP

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

## SYNTHÉS DE L'EXPERTISE



Fonctionnement options

État moteur

Essai routier

État consommable





Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZNP Page 1/4

## **Section Châssis**

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				
Etat extérieur					
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture	Bon état	Etat capot	Bon état
Pare-brise avant	Bon état	Ouverture portes	Bon état	Alignement des	Bon état
				éléments	
Etat male arrière	Bon état	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Bon état
Centrage des roues	Bon état	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Bon état
Présence de rouille		Etat des jantes	G.	Présence du pneu de	(V)
	Bon état	Liai des jantes	Bon état	secours	<b>O</b>
Intérieur du véhicule		^	9.		
Sièges Avants	Bon état	Sièges Arrières	Bon état	Planches de bord	Bon état
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Bon état	Garniture du ciel de	Bon état
		C		toit/pavillon	
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Bon état	Usure des commandes	Bon état
Frein à main	Bon état				
Moteur					
Souffle au bouchon	Bon état	Qualité de l'huile	Bon état	Qualité liquide de	Usure
d'huile				refroidissement	
Présence de fumée à	Bon état	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur	Usure
l'échappement				(jauges,cadrans)	
Vibrations moteurs	Bon état				
Essai Routier					



Conditions de l'essai

Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

Non évalué

Pédale d'embrayage

Non évalué

ID:#VEH0000ZNP Page 2/4

Démarrage véhicule

Non évalué

Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué		
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué		
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Non évalué				
Consommables							
Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%		
Usure des amortisseurs	50%	Etat de batterie	Non évalué				
Conformité Kilométrage							
Carnet Entretien Non	disponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme		
Fonctionnement des options							
Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état		
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état				
Conformité administrative							
Conformité plaque immatriculation	$\otimes$	Conformité plaque constructeur	$\otimes$	Main levée ou carte grise non barrée	×		
Carte grise au nom du vendeur	×	Présence 2e clé	×				
MAQUETTE	Q	A.					
C	P. C						
U.	9'						



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZNP Page 3/4

Coté conducteur

## Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Piéce	Probléme
Aile arrière droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Aile avant droite	Peinture
Bas de caisse droite	Peinture

USAGE PARTICULIER UNIQUENTENT



ID:#VEH0000ZNP Page 4/4