



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

**BMW X5**



**Ville :** CASABLANCA

**Référence De Véhicule :** VEH00010JX

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. Le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

## SYNTHÈS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie	
Esthétique extérieur	
Fonctionnement options	
État moteur	
Essai routier	
État consommable	



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire  
KIFAL SERVICES - Email: [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)

**Section Châssis**

Etat des longerons	<span>Bon état</span>	Etat des traverses	<span>Bon état</span>	Traces de corrosion	<span>Bon état</span>
Fixations des renforts	<span>Bon état</span>				

**Etat extérieur**

Voile de peinture	<span>✗</span>	Teinte de la voiture	<span>Bon état</span>	Etat capot	<span>Bon état</span>
Pare-brise avant	<span>Bon état</span>	Ouverture portes	<span>Bon état</span>	Alignement des éléments	<span>Bon état</span>
Etat male arrière	<span>Bon état</span>	Etat pare-brise arrière	<span>Bon état</span>	Conformité Serie vitres	<span>Bon état</span>
Centrage des roues	<span>Bon état</span>	Rétroviseurs	<span>Bon état</span>	Etat des feux	<span>Bon état</span>
Présence de rouille	<span>Bon état</span>	Etat des jantes	<span>Bon état</span>	Présence du pneu de secours	<span>✓</span>

**Intérieur du véhicule**

Sièges Avants	<span>Bon état</span>	Sièges Arrières	<span>Bon état</span>	Planches de bord	<span>Bon état</span>
État rétroviseur intérieur	<span>Bon état</span>	Panneaux de portes	<span>Bon état</span>	Garniture du ciel de toit/pavillon	<span>Bon état</span>
Plage arrière	<span>Bon état</span>	Ceintures de sécurité	<span>Bon état</span>	Usure des commandes	<span>Bon état</span>
Frein à main	<span>Bon état</span>				

**Moteur**

Souffle au bouchon d'huile	<span>Bon état</span>	Qualité de l'huile	<span>Bon état</span>	Qualité liquide de refroidissement	<span>Bon état</span>
Présence de fumée à l'échappement	<span>Bon état</span>	Sonorité du moteur	<span>Bon état</span>	Bloc compteur (jauges,cadrans...)	<span>Bon état</span>
Vibrations moteurs	<span>Bon état</span>				

**Essai Routier**

Conditions de l'essai	<span>Non évalué</span>	Démarrage véhicule	<span>Non évalué</span>	Pédale d'embrayage	<span>Non évalué</span>
-----------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------



Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Non évalué		

## Consommables

Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	Bon état		

## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien	Complet	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
------------------	---------	-------------------	----------	------------------	----------


## Fonctionnement des options

Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état		

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✓	Conformité plaque constructeur	✓	Main levée ou carte grise non barrée	✓
Carte grise au nom du vendeur	✗	Présence 2e clé	✓		

## MAQUETTE



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire  
 KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma



## Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Pièce	Problème
Capot	Peinture
Bouclier avant	Peinture

USAGE PARTICULIER UNIQUEMENT



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire  
KIFAL SERVICES - Email: [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)