

RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES





Ville: MARRAKECH Référence De Véhicule: VEH0000ZRY

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie
Esthétique extérieur
Fonctionnement options
État moteur
Essai routier
État consommable





Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZRY Page 1/4

Section Châssis

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				
Etat extérieur					
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture	Bon état	Etat capot	Bon état
Pare-brise avant	Bon état	Ouverture portes	Bon état	Alignement des éléments	Bon état
				Cicinents	
Etat male arrière	Bon état	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Bon état
Centrage des roues	Bon état	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Bon état
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Bon état	Présence du pneu de	×
Intérieur du véhicule			9,	secours	
		.0-			
Sièges Avants	Bon état	Sièges Arrières	Bon état	Planches de bord	Bon état
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Bon état	Garniture du ciel de toit/pavillon	Bon état
		AU		ιοιι/ρανιιιοι	
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Bon état	Usure des commandes	Bon état
Frein à main	Bon état				
Moteur					
Souffle au bouchon		Qualité de l'huile	Day Short	Qualité liquide de	D = 1
d'huile	Bon état	quanto do mano	Bon état	refroidissement	Bon état
Présence de fumée à	Bon état	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur	Bon état
l'échappement				(jauges,cadrans)	
Vibrations moteurs	Bon état				
Essai Routier					
		_,			
Conditions de l'essai	Non évalué	Démarrage véhicule	Bon état	Pédale d'embrayage	Non évalué



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZRY Page 2/4

Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué			
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué			
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Bon état					
Consommables								
Usure des pneus	75%	Usure des plaquettes	75%	Usure des disques	100%			
Usure des amortisseurs	75%	Etat de batterie	Bon état					
Conformité Kilométrage								
Carnet Entretien	Complet	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme			
Fonctionnement des options								
Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état			
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état					
Conformité administrative								
Conformité plaque immatriculation	\otimes	Conformité plaque constructeur	\otimes	Main levée ou carte grise non barrée	\otimes			
Carte grise au nom du vendeur	8	Présence 2e clé	\otimes					
MAQUETTE	, 9	Y .						
Je	ACK							



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZRY

Coté conducteur

Porte avant gauche (Impact)













ID:#VEH0000ZRY