

RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



♦ Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

FORD C-MAX




Ville: AGADIR Référence De Véhicule: VEH0000ZWO

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE







Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZWO Page 1/4

Section Châssis

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				
Etat extérieur					
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture	Usure	Etat capot	Usure
Pare-brise avant	Bon état	Ouverture portes	Bon état	Alignement des éléments	Bon état
Etat male arrière	Bon état	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Bon état
Centrage des roues	Bon état	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Bon état
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Bon état	Présence du pneu de	\otimes
Intérieur du véhicule			0,	secours	
Sièges Avants	Usure	Sièges Arrières	Usure	Planches de bord	Bon état
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Bon état	Garniture du ciel de toit/pavillon	Bon état
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Bon état	Usure des commandes	Bon état
Frein à main	Bon état				
Moteur					
Souffle au bouchon	Bon état	Qualité de l'huile	Usure	Qualité liquide de	Usure
d'huile				refroidissement	
Présence de fumée à	Bon état	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur	Bon état
l'échappement				(jauges,cadrans)	
Vibrations moteurs	Bon état				
Essai Routier					
Conditions de l'essai	Non évalué	Démarrage véhicule	Non évalué	Pédale d'embrayage	Non évalué



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZWO Page 2/4

Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué		
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué		
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Non évalué				
Consommables							
Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	75%		
Usure des amortisseur	50%	Etat de batterie	Usure				
Conformité Kilométrage							
Carnet Entretien No.	on disponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme		
Fonctionnement des options							
Climatisation	Usure	Vitres latérales	Usure	Radar de recul	Usure		
Commandes au volant	Usure	Ecran	Nan évalué				
Conformité administrative							
Conformité plaque	\otimes	Conformité plaque	\otimes	Main levée ou carte	×		
immatriculation		constructeur		grise non barrée			
Carte grise au nom du vendeur	\otimes	Présence 2e clé	\otimes				
MAQUETTE	Q	b ,					



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZWO Page 3/4

Coté conducteur

Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Piéce	Probléme
Capot	Peinture
Bouclier avant	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Aile avant droite	Peinture





Page 4/4 ID: #VEH0000ZWO