



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

FORD Fiesta



Ville : MARRAKECH

Référence De Véhicule : VEH000126A

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. Le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

| | |
|------------------------|-----------|
| État Carrosserie | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| Esthétique extérieur | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| Fonctionnement options | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| État moteur | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Essai routier | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
| État consommable | ★ ★ ★ ★ ☆ |



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

Section Châssis

| | | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|-------|---------------------|----------|
| Etat des longerons | Bon état | Etat des traverses | Usure | Traces de corrosion | Bon état |
| Fixations des renforts | Bon état | | | | |

Etat extérieur

| | | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|-----------------------------|-------|
| Voile de peinture | ✓ | Teinte de la voiture | Usure | Etat capot | Usure |
| Pare-brise avant | Bon état | Ouverture portes | Bon état | Alignement des éléments | Usure |
| Etat male arrière | Usure | Etat pare-brise arrière | Bon état | Conformité Serie vitres | Usure |
| Centrage des roues | Bon état | Rétroviseurs | Bon état | Etat des feux | Usure |
| Présence de rouille | Bon état | Etat des jantes | Usure | Présence du pneu de secours | ✓ |

Intérieur du véhicule

| | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Sièges Avants | Usure | Sièges Arrières | Bon état | Planches de bord | Usure |
| État rétroviseur intérieur | Bon état | Panneaux de portes | Bon état | Garniture du ciel de toit/pavillon | Bon état |
| Plage arrière | Bon état | Ceintures de sécurité | Usure | Usure des commandes | Usure |
| Frein à main | Bon état | | | | |

Moteur

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Souffle au bouchon d'huile | Usure | Qualité de l'huile | Usure | Qualité liquide de refroidissement | Bon état |
| Présence de fumée à l'échappement | Bon état | Sonorité du moteur | Bon état | Bloc compteur (jauges,cadans...) | Bon état |
| Vibrations moteurs | Usure | | | | |

Essai Routier

| | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| Conditions de l'essai | Non évalué | Démarrage véhicule | Bon état | Pédale d'embrayage | Bon état |
|-----------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|----------|



| | | | | | |
|---------------------|------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Passage de vitesses | Non évalué | Accélération | Non évalué | Vibrations mécaniques | Non évalué |
| Tenue de route | Non évalué | Présence de bruits | Non évalué | Présence d'odeurs | Non évalué |
| Freinage / Ralenti | Non évalué | Passage marche arrière | Bon état | | |

Consommables

| | | | | | |
|------------------------|-----|----------------------|----------|-------------------|-----|
| Usure des pneus | 75% | Usure des plaquettes | 75% | Usure des disques | 75% |
| Usure des amortisseurs | 75% | Etat de batterie | Bon état | | |

Conformité Kilométrage

| | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|----------|------------------|----------|
| Carnet Entretien | Non disponible | Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
|------------------|----------------|-------------------|----------|------------------|----------|


Fonctionnement des options

| | | | | | |
|---------------------|----------|------------------|----------|----------------|------------|
| Climatisation | Bon état | Vitres latérales | Bon état | Radar de recul | Non évalué |
| Commandes au volant | Bon état | Ecran | Bon état | | |

Conformité administrative

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✓ | Conformité plaque constructeur | ✓ | Main levée ou carte grise non barrée | ✓ |
| Carte grise au nom du vendeur | ✓ | Présence 2e clé | ✓ | | |

MAQUETTE



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

Bouclier arrière
(Impact)



Hayon
(Autre Défaut)



Hayon
(Impact)



Phare arrière gauche
(Impact)



Aile arrière gauche
(Rayure)



Porte arrière gauche
(Rayure)



Porte avant gauche
(Rayure)



Porte arrière droite
(Impact)



Aile arrière droite
(Impact)



Bouclier arrière
(Défaut aspect)



Garniture de siège avant
(Trou)



Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

| Pièce | Problème |
|----------------------|----------|
| Bouclier arrière | Peinture |
| Bouclier avant | Peinture |
| Aile avant gauche | Peinture |
| Aile avant droite | Peinture |
| Porte avant gauche | Peinture |
| Porte avant droite | Peinture |
| Porte arrière gauche | Peinture |
| Porte arrière droite | Peinture |
| Bas de caisse droite | Peinture |
| Aile arrière gauche | Peinture |
| Aile arrière droite | Peinture |