



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

FORD Focus



Ville : AUTRE

Référence De Véhicule : VEH00011QJ

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. Le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie	★ ★ ★ ☆ ☆
Esthétique extérieur	★ ★ ★ ★ ☆
Fonctionnement options	★ ★ ★ ★ ☆
État moteur	★ ★ ★ ★ ☆
Essai routier	☆ ☆ ☆ ☆ ☆
État consommable	★ ★ ★ ★ ☆



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

Section Châssis

Etat des longerons Bon état Etat des traverses Bon état Traces de corrosion Bon état

Fixations des renforts Bon état

Etat extérieur

Voile de peinture ✘ Teinte de la voiture Usure Etat capot Usure

Pare-brise avant Bon état Ouverture portes Bon état Alignement des éléments Bon état

Etat male arrière Bon état Etat pare-brise arrière Bon état Conformité Serie vitres Bon état

Centrage des roues Bon état Rétroviseurs Usure Etat des feux Usure

Présence de rouille Bon état Etat des jantes Bon état Présence du pneu de secours ✔

Intérieur du véhicule

Sièges Avants Bon état Sièges Arrières Bon état Planches de bord Bon état

État rétroviseur intérieur Bon état Panneaux de portes Bon état Garniture du ciel de toit/pavillon Bon état

Plage arrière Bon état Ceintures de sécurité Bon état Usure des commandes Bon état

Frein à main Bon état

Moteur

Souffle au bouchon d'huile Bon état Qualité de l'huile Bon état Qualité liquide de refroidissement Bon état

Présence de fumée à l'échappement Bon état Sonorité du moteur Bon état Bloc compteur (jauges,cadran...) Bon état

Vibrations moteurs Bon état

Essai Routier

Conditions de l'essai Non évalué Démarrage véhicule Non évalué Pédale d'embrayage Non évalué



Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Non évalué		

Consommables

Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	Bon état		

Conformité Kilométrage

Carnet Entretien	Non disponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
------------------	----------------	-------------------	----------	------------------	----------


Fonctionnement des options

Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Usure
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état		

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✓	Conformité plaque constructeur	✓	Main levée ou carte grise non barrée	✗
Carte grise au nom du vendeur	✓	Présence 2e clé	✓		

MAQUETTE



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
 KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

Aile arrière gauche
(Rayure)



Bouclier arrière
(Rayure)



Phare arrière droit
(Impact)



Aile arrière droite
(Rayure)



Rétroviseur extérieur droit
(Impact)



Calandre
(Rayure)



Phare avant gauche
(Autre Défaut)



Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Pièce	Problème
Aile arrière gauche	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Capot	Peinture
Porte avant gauche	Peinture
Bouclier avant	Peinture



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

Pièce	Problème
Bouclier arrière	Peinture
Bouclier avant	Rayure

USAGE PARTICULIER UNIQUEMENT



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma