



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

**HYUNDAI Accent**



**Ville :** CASABLANCA

**Référence De Véhicule :** VEH00010NK

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

## SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

|                        |       |
|------------------------|-------|
| État Carrosserie       | ★★★★☆ |
| Esthétique extérieur   | ★★★★☆ |
| Fonctionnement options | ★★★★☆ |
| État moteur            | ★★★★☆ |
| Essai routier          | ★★★★☆ |
| État consommable       | ★★★★☆ |



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire  
KIFAL SERVICES - Email: [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)

## Section Châssis

|                        |          |                    |          |                     |          |
|------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| Etat des longerons     | Bon état | Etat des traverses | Bon état | Traces de corrosion | Bon état |
| Fixations des renforts | Bon état |                    |          |                     |          |

## Etat extérieur

|                     |          |                         |          |                             |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Voile de peinture   | ✗        | Teinte de la voiture    | Usure    | Etat capot                  | Bon état |
| Pare-brise avant    | Bon état | Ouverture portes        | Bon état | Alignement des éléments     | Bon état |
| Etat male arrière   | Usure    | Etat pare-brise arrière | Bon état | Conformité Serie vitres     | Bon état |
| Centrage des roues  | Bon état | Rétroviseurs            | Bon état | Etat des feux               | Bon état |
| Présence de rouille | Bon état | Etat des jantes         | Bon état | Présence du pneu de secours | ✓        |

## Intérieur du véhicule

|                            |          |                       |          |                                    |          |
|----------------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Sièges Avants              | Bon état | Sièges Arrières       | Bon état | Planches de bord                   | Bon état |
| État rétroviseur intérieur | Bon état | Panneaux de portes    | Bon état | Garniture du ciel de toit/pavillon | Bon état |
| Plage arrière              | Bon état | Ceintures de sécurité | Bon état | Usure des commandes                | Bon état |
| Frein à main               | Bon état |                       |          |                                    |          |

## Moteur

|                                   |          |                    |          |                                    |          |
|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Souffle au bouchon d'huile        | Bon état | Qualité de l'huile | Bon état | Qualité liquide de refroidissement | Bon état |
| Présence de fumée à l'échappement | Bon état | Sonorité du moteur | Bon état | Bloc compteur (jauges,cadrams...)  | Bon état |
| Vibrations moteurs                | Bon état |                    |          |                                    |          |

## Essai Routier

|                       |          |                    |          |                    |          |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| Conditions de l'essai | Bon état | Démarrage véhicule | Bon état | Pédale d'embrayage | Bon état |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|

|                     |          |                        |          |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Passage de vitesses | Bon état | Accélération           | Bon état | Vibrations mécaniques | Usure    |
| Tenue de route      | Bon état | Présence de bruits     | Bon état | Présence d'odeurs     | Bon état |
| Freinage / Ralenti  | Bon état | Passage marche arrière | Bon état |                       |          |

## Consommables

|                        |     |                      |          |                   |     |
|------------------------|-----|----------------------|----------|-------------------|-----|
| Usure des pneus        | 25% | Usure des plaquettes | 25%      | Usure des disques | 25% |
| Usure des amortisseurs | 25% | Etat de batterie     | Bon état |                   |     |

## Conformité Kilométrage

|                  |                |                   |          |                  |          |
|------------------|----------------|-------------------|----------|------------------|----------|
| Carnet Entretien | Non disponible | Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
|------------------|----------------|-------------------|----------|------------------|----------|


## Fonctionnement des options

|                     |          |                  |          |                |          |
|---------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
| Climatisation       | Bon état | Vitres latérales | Bon état | Radar de recul | Bon état |
| Commandes au volant | Bon état | Ecran            | Bon état |                |          |

## Conformité administrative

|                                   |   |                                |   |                                      |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✓ | Conformité plaque constructeur | ✓ | Main levée ou carte grise non barrée | ✓ |
| Carte grise au nom du vendeur     | ✓ | Présence 2e clé                | ✓ |                                      |   |

## MAQUETTE



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire  
KIFAL SERVICES - Email: [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)

Bouclier avant  
(Rayure)



Bouclier arrière  
(Rayure)



### Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

| Pièce                | Problème |
|----------------------|----------|
| Aile avant droite    | Peinture |
| Hayon                | Peinture |
| Aile arrière gauche  | Peinture |
| Porte arrière gauche | Peinture |
| Porte avant gauche   | Peinture |