

RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES





Ville: CASABLANCA Référence De Véhicule: VEH0000ZVU

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie
Esthétique extérieur
Fonctionnement options
État moteur
Essai routier
État consommable





Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZVU Page 1/4

Section Châssis

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				
Etat extérieur					
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture	Bon état	Etat capot	Usure
Pare-brise avant	Bon état	Ouverture portes	Usure	Alignement des	Usure
				éléments	
Etat male arrière	Usure	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Bon état
Centrage des roues	Bon état	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Bon état
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Usure	Présence du pneu de	\otimes
Intérieur du véhicule				secours	
Sièges Avants	Usure	Sièges Arrières	Usure	Planches de bord	Bon état
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Usure	Garniture du ciel de	Bon état
				toit/pavillon	
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Bon état	Usure des commandes	Usure
Frein à main	Bon état				
Moteur					
Souffle au bouchon	Usure	Qualité de l'huile	Bon état	Qualité liquide de	Bon état
d'huile				refroidissement	
Présence de fumée à	Usure	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur	Bon état
l'échappement				(jauges,cadrans)	
Vibrations moteurs	Bon état				
Essai Routier					
Conditions de l'essai	Non évalué	Démarrage véhicule	Non évalué	Pédale d'embrayage	Non évalué



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZVU

Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué				
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué				
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Non évalué						
Consommables									
Usure des pneus	75 %	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%				
Usure des amortisseurs	50%	Etat de batterie	Non évalué						
Conformité Kilométrage									
Carnet Entretien	Complet	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme				
Fonctionnement des	options								
Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état				
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état						
Conformité administrative									
Conformité plaque	\otimes	Conformité plaque	\otimes	Main levée ou carte	×				
immatriculation		constructeur		grise non barrée					
Carte grise au nom du vendeur	\otimes	Présence 2e clé	\otimes						
MAQUETTE	Q	<i>b</i> ,							
	DO (
J.)'								



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma


ID:#VEH0000ZVU

Coté conducteur

















ID:#VEH0000ZVU