

RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



⟨☼ Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

JEEP Grand Cherokee



Ville: AGADIR Référence De Véhicule: VEH0000YM6

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriètaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie
Esthétique extérieur
Fonctionnement options
État moteur
Essai routier

État consommable





Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID: #VEH0000YM6 Page 1/4

Section Châssis

Ctat das laurarens		Etat das travaras		Tracca de correcion	
Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				
Etat extérieur					
Voile de peinture	\otimes	Teinte de la voiture	Usure	Etat capot	Usure
Pare-brise avant	Bon état	Ouverture portes	Usure	Alignement des éléments	Bon état
Etat male arrière	Bon état	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Bon état
Centrage des roues	Bon état	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Bon état
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Bon état	Présence du pneu de	×
Intérieur du véhicule			7,	secours	
Sièges Avants	Usure	Sièges Arrières	Usure	Planches de bord	Usure
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Bon état	Garniture du ciel de toit/pavillon	Bon état
Plage arrière	5 (1)	Ceintures de sécurité	5 (1)	Usure des commandes	5 (1.1
_	Bon état	Pinit oo ao oosanto	Bon état		Bon état
Frein à main	Bon état				
Moteur					
Souffle au bouchon d'huile	Usure	Qualité de l'huile	Usure	Qualité liquide de refroidissement	Usure
Présence de fumée à	Usure	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur	Bon état
l'échappement				(jauges,cadrans)	
Vibrations moteurs	Bon état				
Essai Routier					
Conditions de l'essai	Bon état	Démarrage véhicule	Bon état	Pédale d'embrayage	Bon état



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000YM6 Page 2/4

Passage de vitesses	Bon état	Accélération	Bon état	Vibrations mécaniques	Usure	
Tenue de route	Bon état	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Bon état	
Freinage / Ralenti	Bon état	Passage marche arrière	Bon état			
Consommables						
Usure des pneus	75%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%	
Usure des amortisseurs	50%	Etat de batterie	Bon état			
Conformité Kilométra	ge					
Carnet Entretien Non di	sponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme	
Fonctionnement des	options					
Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Úsure	Radar de recul	Bon état	
Commandes au volant	Usure	Ecran	Usure			
Conformité administrative						
Conformité plaque immatriculation	\otimes	Conformité plaque constructeur	\otimes	Main levée ou carte grise non barrée	×	
Carte grise au nom du vendeur	\otimes	Présence 2e clé	\otimes			
MAQUETTE	Q					
6						
JS						




Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000YM6 Page 3/4

Coté conducteur

Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Piéce	Probléme
Bouclier avant	Rayure
Bouclier arrière	Rayure





ID:#VEH0000YM6 Page 4/4