

RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



⟨☼ Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

JEEP Grand Cherokee



Ville: CASABLANCA Référence De Véhicule: VEH0000V17

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie
Esthétique extérieur
Fonctionnement options
État moteur
Essai routier

État consommable





Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID: #VEH0000V17 Page 1/4

Section Châssis

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts			Bon etat		Borretat
Etat extérieur	Bon état				
Liai exterieur					
Voile de peinture	\otimes	Teinte de la voiture	Usure	Etat capot	Usure
Pare-brise avant	Usure	Ouverture portes	Usure	Alignement des	Usure
				éléments	
Etat male arrière	Usure	Etat pare-brise arrière	Usure	Conformité Serie vitres	Usure
Centrage des roues	Usure	Rétroviseurs	Usure	Etat des feux	Usure
Présence de rouille	Usure	Etat des jantes	Usure	Présence du pneu de	\otimes
Intérieur du véhicule				secours	
		.0.			
Sièges Avants	Usure	Sièges Arrières	Usure	Planches de bord	Usure
État rétroviseur intérieur	Usure	Panneaux de portes	Usure	Garniture du ciel de	Usure
				toit/pavillon	
Plage arrière	Usure	Ceintures de sécurité	Usure	Usure des commandes	Usure
Frein à main	Usure				
Moteur					
Souffle au bouchon	Usure	Qualité de l'huile	Usure	Qualité liquide de	Usure
d'huile	Osuro		osaro	refroidissement	Courc
Présence de fumée à	Usure	Sonorité du moteur	Usure	Bloc compteur	Usure
l'échappement				(jauges,cadrans)	
Vibrations moteurs	Usure				
Essai Routier					
Conditions de l'assei		Dámarrago vábicula		Dádolo d'ombroyess	
Conditions de l'essai	Non évalué	Démarrage véhicule	Non évalué	Pédale d'embrayage	Non évalué



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000V17 Page 2/4

Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué		
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué		
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Non évalué				
Consommables							
Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%		
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	Non évalué				
Conformité Kilométrage							
Carnet Entretien	Partiel	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme		
Fonctionnement des options							
Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état		
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état				
Conformité administrative							
Conformité plaque	\otimes	Conformité plaque	\otimes	Main levée ou carte	\otimes		
immatriculation		constructeur		grise non barrée			
Carte grise au nom du vendeur	\otimes	Présence 2e clé	\otimes				
MAQUETTE	Q	<i>b</i> ,					
				_			
	Po (
J.)'						
	A	A					



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000V17

Coté conducteur

Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Piéce	Probléme
Bas de caisse droite	Peinture
Capot	Peinture
Bouclier avant	Peinture
Porte avant gauche	Défaut aspect
Bouclier arrière	Peinture
Porte arrière droite	Rayure
Porte arrière gauche	Défaut aspect





Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél: 05 22 11 27 27 - Site: www.kifal-auto.ma

Page 4/4 ID: #VEH0000V17