



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

LANCIA Ypsilon



Ville : MARRAKECH

Référence De Véhicule : VEH0000ZGH

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

SYNTHÈS DE L'EXPERTISE

| | |
|------------------------|--|
| État Carrosserie | |
| Esthétique extérieur | |
| Fonctionnement options | |
| État moteur | |
| Essai routier | |
| État consommable | |



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

Section Châssis

| | | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|-------|---------------------|----------|
| Etat des longerons | Bon état | Etat des traverses | Usure | Traces de corrosion | Bon état |
| Fixations des renforts | Bon état | | | | |

Etat extérieur

| | | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Voile de peinture | ✓ | Teinte de la voiture | Usure | Etat capot | Usure |
| Pare-brise avant | Bon état | Ouverture portes | Usure | Alignement des éléments | Usure |
| Etat male arrière | Bon état | Etat pare-brise arrière | Bon état | Conformité Serie vitres | Bon état |
| Centrage des roues | Bon état | Rétroviseurs | Bon état | Etat des feux | Usure |
| Présence de rouille | Bon état | Etat des jantes | Bon état | Présence du pneu de secours | ✓ |

Intérieur du véhicule

| | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Sièges Avants | Bon état | Sièges Arrières | Bon état | Planches de bord | Usure |
| État rétroviseur intérieur | Bon état | Panneaux de portes | Usure | Garniture du ciel de toit/pavillon | Bon état |
| Plage arrière | Bon état | Ceintures de sécurité | Bon état | Usure des commandes | Usure |
| Frein à main | Bon état | | | | |

Moteur

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Souffle au bouchon d'huile | Bon état | Qualité de l'huile | Usure | Qualité liquide de refroidissement | Usure |
| Présence de fumée à l'échappement | Bon état | Sonorité du moteur | Bon état | Bloc compteur (jauges,cadrans...) | Bon état |
| Vibrations moteurs | Usure | | | | |

Essai Routier

| | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|------------|
| Conditions de l'essai | Non évalué | Démarrage véhicule | Bon état | Pédale d'embrayage | Non évalué |
|-----------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|------------|



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Passage de vitesses | Non évalué | Accélération | Non évalué | Vibrations mécaniques | Non évalué |
| Tenue de route | Non évalué | Présence de bruits | Non évalué | Présence d'odeurs | Non évalué |
| Freinage / Ralenti | Non évalué | Passage marche arrière | Bon état | | |

Consommables

| | | | | | |
|------------------------|-----|----------------------|----------|-------------------|-----|
| Usure des pneus | 50% | Usure des plaquettes | 75% | Usure des disques | 75% |
| Usure des amortisseurs | 75% | Etat de batterie | Bon état | | |

Conformité Kilométrage

| | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|----------|------------------|----------|
| Carnet Entretien | Non disponible | Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
|------------------|----------------|-------------------|----------|------------------|----------|


Fonctionnement des options

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------------|------------|----------------|------------|
| Climatisation | Bon état | Vitres latérales | Bon état | Radar de recul | Non évalué |
| Commandes au volant | Non évalué | Ecran | Non évalué | | |

Conformité administrative

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✓ | Conformité plaque constructeur | ✓ | Main levée ou carte grise non barrée | ✓ |
| Carte grise au nom du vendeur | ✓ | Présence 2e clé | ✓ | | |

MAQUETTE



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma




Hayon
(Impact)



Phare arrière droit
(Impact)



Bouclier avant
(Défaut aspect)



Aile arrière gauche
(Impact)



Bouclier avant
(Impact)



Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

| Pièce | Problème |
|----------------------|----------|
| Capot | Peinture |
| Aile arrière droite | Peinture |
| Bouclier arrière | Peinture |
| Porte arrière droite | Peinture |
| Porte avant droite | Peinture |
| Aile avant droite | Peinture |
| Porte arrière gauche | Peinture |
| Aile arrière gauche | Peinture |

Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

