

RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



⟨☼⟩ Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

MERCEDES-BENZ Classe E




Ville: AUTRE Référence De Véhicule: VEH0000WWD

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE



État consommable





Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000WWD Page 1/4

Section Châssis

Etat das lauranessa		Etat dan travana		Tarana da camanica	
Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				
Etat extérieur					
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture	Bon état	Etat capot	Bon état
Pare-brise avant	Bon état	Ouverture portes	Bon état	Alignement des	Bon état
				éléments	
Etat male arrière	Bon état	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Bon état
Centrage des roues	Bon état	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Bon état
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Usure	Présence du pneu de	×
Intérieur du véhicule			7/	secours	
Sièges Avants	Usure	Sièges Arrières	Bon état	Planches de bord	Bon état
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Bon état	Garniture du ciel de	Usure
				toit/pavillon	
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Bon état	Usure des commandes	Bon état
Frein à main	Bon état				
Moteur					
Souffle au bouchon	Bon état	Qualité de l'huile	Bon état	Qualité liquide de	Bon état
d'huile				refroidissement	
Présence de fumée à	Bon état	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur	Bon état
l'échappement				(jauges,cadrans)	
Vibrations moteurs	Bon état				
Essai Routier					
Conditions de l'essai	Non évalué	Démarrage véhicule	Non évalué	Pédale d'embrayage	Non évalué



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000WWD Page 2/4

Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué		
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué		
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Non évalué				
Consommables							
Usure des pneus	50%			Usure des disques	50%		
Usure des amortisseu	rs 25 %	Etat de batterie	Bon état				
Conformité Kilon	nétrage						
Carnet Entretien N	lon disponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme		
Fonctionnement	des options						
Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état		
Commandes au volan	t Bon état	Ecran	Bon état				
Conformité administrative							
Conformité plaque immatriculation	\otimes	Conformité plaque constructeur	\otimes	Main levée ou carte grise non barrée	\otimes		
Carte grise au nom du vendeur	ı	Présence 2e clé	\otimes				
MAQUETTE	, <						
	SAGE	O					



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000WWD Page 3/4

Coté conducteur

Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Piéce	Probléme
Bouclier avant	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Aile avant droite	Peinture

JSAGE PARTICULIER UNIQUENTENT



ID:#VEH0000WWD Page 4/4