



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

## OPEL CROSSLAND



Ville : CASABLANCA

Référence De Véhicule : VEH00010E5

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

### SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

|                        |       |
|------------------------|-------|
| État Carrosserie       | ★★★★☆ |
| Esthétique extérieur   | ★★★☆☆ |
| Fonctionnement options | ★★★★☆ |
| État moteur            | ★★★★☆ |
| Essai routier          | ☆☆☆☆☆ |
| État consommable       | ★★★☆☆ |



## Section Châssis

|                        |          |                    |          |                     |          |
|------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| Etat des longerons     | Bon état | Etat des traverses | Bon état | Traces de corrosion | Bon état |
| Fixations des renforts | Bon état |                    |          |                     |          |

## Etat extérieur

|                     |                                                                                   |                         |          |                             |                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Voile de peinture   |  | Teinte de la voiture    | Usure    | Etat capot                  | Usure                                                                               |
| Pare-brise avant    | Bon état                                                                          | Ouverture portes        | Usure    | Alignement des éléments     | Usure                                                                               |
| Etat male arrière   | Bon état                                                                          | Etat pare-brise arrière | Bon état | Conformité Serie vitres     | Bon état                                                                            |
| Centrage des roues  | Bon état                                                                          | Rétroviseurs            | Bon état | Etat des feux               | Bon état                                                                            |
| Présence de rouille | Bon état                                                                          | Etat des jantes         | Bon état | Présence du pneu de secours |  |

## Intérieur du véhicule

|                            |          |                       |          |                                    |          |
|----------------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Sièges Avants              | Bon état | Sièges Arrières       | Bon état | Planches de bord                   | Bon état |
| État rétroviseur intérieur | Bon état | Panneaux de portes    | Bon état | Garniture du ciel de toit/pavillon | Bon état |
| Plage arrière              | Bon état | Ceintures de sécurité | Bon état | Usure des commandes                | Bon état |
| Frein à main               | Bon état |                       |          |                                    |          |

## Moteur

|                                   |          |                    |          |                                    |          |
|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Souffle au bouchon d'huile        | Bon état | Qualité de l'huile | Bon état | Qualité liquide de refroidissement | Bon état |
| Présence de fumée à l'échappement | Bon état | Sonorité du moteur | Bon état | Bloc compteur (jauges,cadrams...)  | Bon état |
| Vibrations moteurs                | Bon état |                    |          |                                    |          |

## Essai Routier

|                       |            |                    |            |                    |            |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Conditions de l'essai | Non évalué | Démarrage véhicule | Non évalué | Pédale d'embrayage | Non évalué |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|



|                     |            |                        |            |                       |            |
|---------------------|------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Passage de vitesses | Non évalué | Accélération           | Non évalué | Vibrations mécaniques | Non évalué |
| Tenue de route      | Non évalué | Présence de bruits     | Non évalué | Présence d'odeurs     | Non évalué |
| Freinage / Ralenti  | Non évalué | Passage marche arrière | Non évalué |                       |            |

## Consommables

|                        |     |                      |            |                   |     |
|------------------------|-----|----------------------|------------|-------------------|-----|
| Usure des pneus        | 50% | Usure des plaquettes | 50%        | Usure des disques | 50% |
| Usure des amortisseurs | 50% | Etat de batterie     | Non évalué |                   |     |

## Conformité Kilométrage

|                   |          |                  |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
|-------------------|----------|------------------|----------|


## Fonctionnement des options

|                     |          |                  |          |                |          |
|---------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
| Climatisation       | Bon état | Vitres latérales | Bon état | Radar de recul | Bon état |
| Commandes au volant | Bon état | Ecran            | Bon état |                |          |

## Conformité administrative

|                                   |   |                                |   |                                      |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✓ | Conformité plaque constructeur | ✓ | Main levée ou carte grise non barrée | ✓ |
| Carte grise au nom du vendeur     | ✓ | Présence 2e clé                | ✓ |                                      |   |


## MAQUETTE



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire  
KIFAL SERVICES - Email: [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)




Aile arrière gauche  
(Impact)



Hayon  
(Impact)



Aile avant droite  
(Impact)



Bouclier arrière  
(Rayure)



Aile arrière droite  
(Impact)



Porte avant droite  
(Impact)



Porte arrière droite  
(Impact)



Capot  
(Rayure)



Bouclier avant  
(Rayure)



## Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

| Pièce                | Problème |
|----------------------|----------|
| Porte arrière gauche | Rayure   |

USAGE PARTICULIER UNIQUEMENT



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire  
KIFAL SERVICES - Email: [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)