



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

**PORSCHE Macan**



Ville : CASABLANCA

Référence De Véhicule : VEH0000YSB

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. Le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

## SYNTHÈS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie	
Esthétique extérieur	
Fonctionnement options	
État moteur	
Essai routier	
État consommable	



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire  
KIFAL SERVICES - Email: [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)

**Section Châssis**

Etat des longerons	<span>Bon état</span>	Etat des traverses	<span>Bon état</span>	Traces de corrosion	<span>Bon état</span>
Fixations des renforts	<span>Bon état</span>				

**Etat extérieur**

Voile de peinture	<span>✓</span>	Teinte de la voiture	<span>Bon état</span>	Etat capot	<span>Bon état</span>
Pare-brise avant	<span>Bon état</span>	Ouverture portes	<span>Bon état</span>	Alignement des éléments	<span>Bon état</span>
Etat male arrière	<span>Bon état</span>	Etat pare-brise arrière	<span>Bon état</span>	Conformité Serie vitres	<span>Bon état</span>
Centrage des roues	<span>Bon état</span>	Rétroviseurs	<span>Bon état</span>	Etat des feux	<span>Bon état</span>
Présence de rouille	<span>Bon état</span>	Etat des jantes	<span>Bon état</span>	Présence du pneu de secours	<span>✓</span>

**Intérieur du véhicule**

Sièges Avants	<span>Bon état</span>	Sièges Arrières	<span>Bon état</span>	Planches de bord	<span>Bon état</span>
État rétroviseur intérieur	<span>Bon état</span>	Panneaux de portes	<span>Bon état</span>	Garniture du ciel de toit/pavillon	<span>Bon état</span>
Plage arrière	<span>Bon état</span>	Ceintures de sécurité	<span>Bon état</span>	Usure des commandes	<span>Bon état</span>
Frein à main	<span>Bon état</span>				

**Moteur**

Souffle au bouchon d'huile	<span>Bon état</span>	Qualité de l'huile	<span>Bon état</span>	Qualité liquide de refroidissement	<span>Bon état</span>
Présence de fumée à l'échappement	<span>Bon état</span>	Sonorité du moteur	<span>Bon état</span>	Bloc compteur (jauges,cadrans...)	<span>Bon état</span>
Vibrations moteurs	<span>Bon état</span>				

**Essai Routier**

Conditions de l'essai	<span>Bon état</span>	Démarrage véhicule	<span>Bon état</span>	Pédale d'embrayage	<span>Bon état</span>
-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------



Passage de vitesses	<span>Bon état</span>	Accélération	<span>Bon état</span>	Vibrations mécaniques	<span>Bon état</span>
Tenue de route	<span>Bon état</span>	Présence de bruits	<span>Bon état</span>	Présence d'odeurs	<span>Bon état</span>
Freinage / Ralenti	<span>Bon état</span>	Passage marche arrière	<span>Bon état</span>		

## Consommables

Usure des pneus	<span>50%</span>	Usure des plaquettes	<span>50%</span>	Usure des disques	<span>25%</span>
Usure des amortisseurs	<span>25%</span>	Etat de batterie	<span>Bon état</span>		

## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien	<span>Partiel</span>	Usage du véhicule	<span>Conforme</span>	Etat du véhicule	<span>Conforme</span>
------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	-----------------------


## Fonctionnement des options

Climatisation	<span>Bon état</span>	Vitres latérales	<span>Bon état</span>	Radar de recul	<span>Bon état</span>
Commandes au volant	<span>Bon état</span>	Ecran	<span>Bon état</span>		

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	<span>✓</span>	Conformité plaque constructeur	<span>✓</span>	Main levée ou carte grise non barrée	<span>✓</span>
Carte grise au nom du vendeur	<span>✓</span>	Présence 2e clé	<span>✓</span>		

## MAQUETTE



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire  
 KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma



## Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Pièce	Problème
Hayon	Impact

USAGE PARTICULIER UNIQUEMENT



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire  
KIFAL SERVICES - Email: [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)