

## RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



⟨☼⟩ Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

## SKODA Octavia



Ville: AGADIR

Référence De Véhicule :


VEH0000ZNX

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

## SYNTHÉS DE L'EXPERTISE



Esthétique extérieur

Fonctionnement options

État moteur

Essai routier

État consommable





Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZNX Page 1/4

## **Section Châssis**

Etat des longerons		Etat des traverses		Traces de corrosion	
-	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				
Etat extérieur					
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture	Usure	Etat capot	Usure
Pare-brise avant	Bon état	Ouverture portes	Usure	Alignement des éléments	Bon état
Etat male arrière	Usure	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Bon état
Centrage des roues	Usure	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Usure
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Bon état	Présence du pneu de	$\otimes$
Intérieur du véhicule			0,	secours	
Sièges Avants	Usure	Sièges Arrières	Usure	Planches de bord	Usure
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Usure	Garniture du ciel de toit/pavillon	Bon état
Plage arrière	Non évalué	Ceintures de sécurité	Bon état	Usure des commandes	Bon état
Frein à main	Bon état				
Moteur					
Souffle au bouchon d'huile	Bon état	Qualité de l'huile	Bon état	Qualité liquide de refroidissement	Bon état
Présence de fumée à l'échappement	Usure	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur (jauges,cadrans)	Bon état
Vibrations moteurs	Bon état				
Essai Routier					
Conditions de l'essai	Non évalué	Démarrage véhicule	Non évalué	Pédale d'embrayage	Non évalué



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZNX Page 2/4

Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Bon état		
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué		
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Non évalué				
Consommables							
Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%		
Usure des amortisseu	urs 50%	Etat de batterie	Usure				
Conformité Kilométrage							
Carnet Entretien	Non disponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme		
Fonctionnement des options							
Climatisation	Usure	Vitres latérales	Usure	Radar de recul	Usure		
Commandes au volar	nt Usure	Ecran	Usure				
Conformité administrative							
Conformité plaque	$\otimes$	Conformité plaque	$\otimes$	Main levée ou carte	×		
immatriculation		constructeur		grise non barrée			
Carte grise au nom de vendeur		Présence 2e clé	$\otimes$				
MAQUETTE	SACK	V.					
	29.						



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZNX Page 3/4

Coté conducteur













Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Piéce	Probléme
Bouclier avant	Rayure
JSAGER	



ID:#VEH0000ZNX Page 4/4