



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

VOLKSWAGEN Tiguan



Ville : AUTRE

Référence De Véhicule : VEH00011S3

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. Le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

| | |
|------------------------|-------|
| État Carrosserie | ★★★★☆ |
| Esthétique extérieur | ★★★★☆ |
| Fonctionnement options | ★★★★★ |
| État moteur | ★★★★☆ |
| Essai routier | ★★★★★ |
| État consommable | ★★★★★ |



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

Section Châssis

| | | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| Etat des longerons | Bon état | Etat des traverses | Bon état | Traces de corrosion | Bon état |
| Fixations des renforts | Bon état | | | | |

Etat extérieur

| | | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Voile de peinture | ✘ | Teinte de la voiture | Bon état | Etat capot | Bon état |
| Pare-brise avant | Bon état | Ouverture portes | Bon état | Alignement des éléments | Bon état |
| Etat male arrière | Bon état | Etat pare-brise arrière | Bon état | Conformité Serie vitres | Bon état |
| Centrage des roues | Bon état | Rétroviseurs | Bon état | Etat des feux | Bon état |
| Présence de rouille | Bon état | Etat des jantes | Bon état | Présence du pneu de secours | ✘ |

Intérieur du véhicule

| | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Sièges Avants | Usure | Sièges Arrières | Bon état | Planches de bord | Bon état |
| État rétroviseur intérieur | Bon état | Panneaux de portes | Bon état | Garniture du ciel de toit/pavillon | Bon état |
| Plage arrière | Bon état | Ceintures de sécurité | Bon état | Usure des commandes | Bon état |
| Frein à main | Bon état | | | | |

Moteur

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Souffle au bouchon d'huile | Usure | Qualité de l'huile | Bon état | Qualité liquide de refroidissement | Bon état |
| Présence de fumée à l'échappement | Bon état | Sonorité du moteur | Bon état | Bloc compteur (jauges,cadran...) | Bon état |
| Vibrations moteurs | Bon état | | | | |

Essai Routier

| | | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| Conditions de l'essai | Bon état | Démarrage véhicule | Bon état | Pédale d'embrayage | Bon état |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|



| | | | | | |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Passage de vitesses | Bon état | Accélération | Bon état | Vibrations mécaniques | Bon état |
| Tenue de route | Bon état | Présence de bruits | Bon état | Présence d'odeurs | Bon état |
| Freinage / Ralenti | Bon état | Passage marche arrière | Bon état | | |

Consommables

| | | | | | |
|------------------------|-----|----------------------|----------|-------------------|-----|
| Usure des pneus | 25% | Usure des plaquettes | 25% | Usure des disques | 25% |
| Usure des amortisseurs | 25% | Etat de batterie | Bon état | | |

Conformité Kilométrage

| | | | | | |
|------------------|---------|-------------------|----------|------------------|----------|
| Carnet Entretien | Partiel | Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
|------------------|---------|-------------------|----------|------------------|----------|

Fonctionnement des options

| | | | | | |
|---------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
| Climatisation | Bon état | Vitres latérales | Bon état | Radar de recul | Bon état |
| Commandes au volant | Bon état | Ecran | Bon état | | |

Conformité administrative

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✓ | Conformité plaque constructeur | ✓ | Main levée ou carte grise non barrée | ✓ |
| Carte grise au nom du vendeur | ✓ | Présence 2e clé | ✓ | | |

MAQUETTE



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

| Pièce | Problème |
|-------------------|----------|
| Aile avant gauche | Rayure |
| Aile avant droite | Rayure |
| Bouclier arrière | Peinture |

USAGE PARTICULIER UNIQUEMENT



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma