

RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



∀ Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

VOLVO S60



Ville: CASABLANCA

Référence De Véhicule :


VEH0000Z21

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE



Fonctionnement options

État moteur

Essai routier

État consommable





Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID: #VEH0000Z21 Page 1/4

Section Châssis

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état		Bon otac		Bon ctat
Etat extérieur	Bolletut				
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture	Usure	Etat capot	Usure
Pare-brise avant	Usure	Ouverture portes	Usure	Alignement des	Usure
				éléments	
Etat male arrière	Usure	Etat pare-brise arrière	Usure	Conformité Serie vitres	Usure
Centrage des roues	Usure	Rétroviseurs	Usure	Etat des feux	Usure
Présence de rouille	Usure	Etat des jantes	Usure	Présence du pneu de	×
Intérieur du véhicule				secours	
		.0-			
Sièges Avants	Bon état	Sièges Arrières	Usure	Planches de bord	Bon état
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Bon état	Garniture du ciel de	Bon état
				toit/pavillon	
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Bon état	Usure des commandes	Bon état
Frein à main	Bon état				
Moteur	4				
	C				
Souffle au bouchon	Bon état	Qualité de l'huile	Bon état	Qualité liquide de	Bon état
d'huile				refroidissement	
Présence de fumée à	Bon état	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur	Bon état
l'échappement	bon etat		Bolletat	(jauges,cadrans)	borretat
• •				,	
Vibrations moteurs	Bon état				
Essai Routier					
• "		5 /		5/11 "	
Conditions de l'essai	Non évalué	Démarrage véhicule	Non évalué	Pédale d'embrayage	Non évalué



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000Z21 Page 2/4

Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué			
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué			
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Non évalué					
Consommables								
Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%			
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	Bon état					
Conformité Kilométrage								
		Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme			
Fonctionnement des options								
Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état			
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état					
Conformité administrative								
Conformité plaque immatriculation	\otimes	Conformité plaque constructeur	\otimes	Main levée ou carte grise non barrée	\otimes			
Carte grise au nom du vendeur	\otimes	Présence 2e clé	\otimes					
MAQUETTE	48							
Je	ACT		O					



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000Z21

Coté conducteur







Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Probléme
Peinture
Rayure
URILL



ID:#VEH0000Z21