

RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



⟨☼⟩ Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

VOLVO V40



Ville: AUTRE

Référence De Véhicule :


VEH0000ZMF

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE



Esthétique extérieur

Fonctionnement options

État moteur

Essai routier

État consommable





Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZMF Page 1/4

Section Châssis

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Bon état	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				
Etat extérieur					
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture	Usure	Etat capot	Bon état
Pare-brise avant	Bon état	Ouverture portes	Bon état	Alignement des éléments	Bon état
Etat male arrière	Bon état	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Bon état
Centrage des roues	Bon état	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Bon état
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Bon état	Présence du pneu de	\otimes
Intérieur du véhicule			7,	secours	
Sièges Avants	Bon état	Sièges Arrières	Bon état	Planches de bord	Bon état
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Bon état	Garniture du ciel de toit/pavillon	Bon état
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Bon état	Usure des commandes	Bon état
Frein à main	Bon état				
Moteur					
Souffle au bouchon d'huile	Bon état	Qualité de l'huile	Bon état	Qualité liquide de refroidissement	Bon état
Présence de fumée à	Bon état	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur	Bon état
l'échappement				(jauges,cadrans)	
Vibrations moteurs	Bon état				
Essai Routier					
Conditions de l'essai	Bon état	Démarrage véhicule	Bon état	Pédale d'embrayage	Bon état



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZMF

Passage de vitesses	Bon état	Accélération	Bon état	Vibrations mécaniques	Bon état	
Tenue de route	Bon état	Présence de bruits	Bon état	Présence d'odeurs	Bon état	
Freinage / Ralenti	Bon état	Passage marche arrière	Bon état			
Consommables						
Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%	
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	Bon état			
Conformité Kilométrage						
Carnet Entretien	Complet	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme	
Fonctionnement des options						
Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état	
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état			
Conformité administrative						
Conformité plaque immatriculation	\otimes	Conformité plaque constructeur	\otimes	Main levée ou carte grise non barrée	\otimes	
Carte grise au nom du vendeur	\otimes	Présence 2e clé	\otimes			
MAQUETTE	R	b .				
15	N.C.	O				



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000ZMF

Coté conducteur





Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Piéce		Probléme	
Aile avant droite		Peinture	
Aile arrière gauche		Peinture	
Bouclier avant		Peinture	
Bouclier arrière		Peinture	
	SACERARICI		



ID:#VEH0000ZMF Page 4/4