

RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀
 ∀

VOLVO XC90



Ville: CASABLANCA

Référence De Véhicule :


VEH0000XFE

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE



Fonctionnement options

État moteur

Essai routier

État consommable





Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000XFE Page 1/4

Section Châssis

Etat des longerons	Usure	Etat des traverses	Usure	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Usure				
Etat extérieur					
Voile de peinture	×	Teinte de la voiture	Usure	Etat capot	Usure
Pare-brise avant	Usure	Ouverture portes	Usure	Alignement des éléments	Usure
Etat male arrière	Usure	Etat pare-brise arrière	Usure	Conformité Serie vitres	Usure
Centrage des roues	Usure	Rétroviseurs	Usure	Etat des feux	Usure
Présence de rouille	Usure	Etat des jantes	Usure	Présence du pneu de	\otimes
Intérieur du véhicule				secours	
Sièges Avants	Usure	Sièges Arrières	Usure	Planches de bord	Usure
État rétroviseur intérieur	Usure	Panneaux de portes	Usure	Garniture du ciel de toit/pavillon	Usure
Plage arrière	Usure	Ceintures de sécurité	Usure	Usure des commandes	Usure
Frein à main	Usure				
Moteur					
Souffle au bouchon d'huile	Usure	Qualité de l'huile	Usure	Qualité liquide de refroidissement	Usure
Présence de fumée à	Usure	Sonorité du moteur	Usure	Bloc compteur	Usure
l'échappement				(jauges,cadrans)	
Vibrations moteurs	Usure				
Essai Routier					
Conditions de l'essai	Usure	Démarrage véhicule	Usure	Pédale d'embrayage	Usure



Passage de vitesses	Usure	Accélération	Usure	Vibrations mécaniques	Usure		
Tenue de route	Usure	Présence de bruits	Usure	Présence d'odeurs	Usure		
Freinage / Ralenti	Usure	Passage marche arrière	Usure				
Consommables							
Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	50%		
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	Bon état				
Conformité Kilométrage							
Carnet Entretien Non o	disponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme		
Fonctionnement des	options						
Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état		
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état				
Conformité administrative							
Conformité plaque	\otimes	Conformité plaque	\otimes	Main levée ou carte	\otimes		
immatriculation		constructeur		grise non barrée			
Carte grise au nom du vendeur	\otimes	Présence 2e clé	\otimes				
MAQUETTE	Q	<i>b</i> ,					
1/2) Y						
A A A							




Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

ID:#VEH0000XFE

Coté conducteur

Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Piéce	Probléme
Bouclier avant	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Défaut aspect
Porte avant gauche	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Aile avant droite	Peinture
Aile avant gauche	Défaut aspect
Capot	Peinture
Capot	Défaut aspect
Pneu avant gauche	Usure 75%
Pneu avant droit	Usure 75%





ID:#VEH0000XFE Page 4/4